SIEMENS

SITRANS L

Radar Transmitters SITRANS LR150

간단 조정 매뉴얼 (QUICK START MANUAL)





1. 제품의 특징

- 주파수 80 GHz
- 블루투스® 무선기술 탑재(Sitrans mobile IQ(App))
- 소형 안테나 & 좁은 빔 각도 8°
- 센서부 PVDF 재질로 우수한 내 화학성
- 2-Wire HART 7.0 탑재
- 정확도±2mm & 불감대 ZERO(0mm)
- W Band FMCW
- HMI(옵션) / 4 PUSHBUTTON
- 야외용으로 승인되어 탱크 외부에서도 사용 가능
- 마이크로칩이 내장되어 정교한 감도 제공
- 컴팩트한 디자인으로 제한된 공간 설치에 적합
- 본질 안전 방폭으로 폭발성 가스 또는 분진 환경 에서 사용 가능.

2. 제품의 장점

- 파격적으로 저렴한 가격(레이다 LT 중 가장 저렴)
- 빠르고 쉬운 설치 및 셋팅 가능 (시간 절약과 전문가 불필요)
- 정밀하고 정확한 측정 가능
- 결로, 난류, 적체 등의 악조건에서도 측정 가능
- 노즐 간섭 최소화(1-1/2" 150mm, 2" 200mm, 3" 300mm, 4" 400mm, 6" 600mm 등)
- 편리하게 미세조정 가능
- 한눈에 장치 상태 파악 가능
- 빠르고 지능적인 데이터 처리 가능
- 간편한 프로그래밍 & 자가 진단 기능
- 짧은 거리에서도 우수한 성능

3. 상세사양

• 측정 원리 : W band FMCW Radar

• 측정 범위 : 0 ~ 15M (0 ~ 49.2 ft)

• 주 파 수 : 80 GHz norminal

• 빔 각 도 : 8°

• 전원 사양 : 전압 12 ~35V DC, 전류 4~20mA

• 통신 사양 : HART 7.0

• 정확도 : ±2mm

• 주변 온도 : -40 ~70°C(-40 ~158°F)

• 공정 적용 온도 : -40 ~80°C(-40 ~176°F)

• 저장 적용 온도 : -40 ~80°C(-40 ~176°F)

• 적용 압력 : -1 ~3 Bar(14.50 ~ 43.51 psi g)

• 재 질 : 센서부 PVDF / 외함부 PBT

• 공정 설치 규격 : Thread 1-1/2" NPT

• 보호 등급 : IP66/IP67

• 전선투입구 사양: 1/2" NPT or M20

• 제품 무게 : 0.5kg (1.1LB)

• 인증 및 승인사항 : CE, ATEX, IECEx cFMus, cCSAus

FDA/EG1935/2004, 적합등록(KC)

4. 설치 및 주의사항


- 탱크 내벽과의 거리는 최소 200mm를 유지할 것.
- 투입구와 근접한 곳에 절대 센서를 설치하지 말 것.
- 측정물의 종류에 따라 센서의 수평을 조정할 것.
- 내부 장애물 상태를 확인할 것.
- 케이블 결선은 극성을 확인하여 결선하고 접지는 규정에 따라 실시할 것.

5. 키패드 사용법 및 LCD 창 설명

5-1 키패드 사용법

KEY	NAME	MENU LEVEL	FUNCTION	
4 •	위, 아래 키	메뉴 및 파라메터	다음 메뉴 및 파라메터 이동	
•	우측 키	메뉴 및 파라메터	선택 및 수정	
•	좌측 키	메뉴 및 파라메터	이전 단계로 이동	

5-2 LCD 창 설명



- ① 제목 라인
- ② 현재 지시값 라인
- ③ 위/아래 탐색 화살표
- ④ 정보 필드
- ⑤ 잠금 기호
- ⑥ 편집 표시기
- ⑦ 정보 표시기
- ® NE 107 진단 상태 표시
- ⑨ 막대 그래프
- ⑩ 현재 지시값의 부호


6. QUICK START 설정

- (1) 🕨 키를 눌러 프로그램 모드를 활성화 시킨다.
- (2) MENU 01 QUICK START가 화면에 나타나면 키를 눌러서 COMMISION IN THE WIZARD로 들어 간다.
- (3) OPERATION에서 LEVEL, SPACE, DISTANCE, VOL.,

 VFLOW 중에서 원하는 것을 선택한 후

 → 키를

 누르면 바로 다음 단계로 넘어간다.
- (4) MATERIAL TYPE에서 LIQUID, SOLID 중에서 원하는 것으로 선택한 후 ▶ 키를 누르면 바로 다음 단계로 넘어간다.
- (5) LIQUID에서 STRGE, PRCSS, WTWLL, PLSTC, OPEN 중에서 원하는 것으로 선택한 후 ▶ 키를 누르면 바로 다음 단계로 넘어간다.
- (6) UNITS에서 mm, m, in, ft 중에서 원하는 것으로 선택한 후 기를 누르면 바로 다음 단계로 넘어간다.
- (7) LOWER CAL. PT에서 ▲ ▼ 키를 이용하여 센서 표면에서부터 ZERO 지점까지의 거리를 조정하여 설정한 후, ▼ 키를 누르면 바로 다음 단계로 넘어간다. (아래 그림 참고)
- (8) UPPER CAL. PT에서 ◆ ▼ 키를 이용하여 센서에서 최고 수위면까지의 거리를 조정하여 설정한 후, ◆ 키를 누르면 바로 다음 단계로 넘어간다. (아래 그림 참고)



- ① DISTANCE
- ② SPACE
- ③ UPPER CAL. POINT
- 4 REFERENCE POINT
- (5) LOWER CAL. POINT
- ⑥ LEVEL
- (9) CONFIRM에서 YES가 표시되면 ▶ 키를 눌러 서 최종적으로 QUICK START / DONE이라고 표시 되도록 한다. (QUICK START WIZARD 완료)
- (10). 최종적으로 ◀ 키를 세 번 눌러서 RUN MODE 로 변경한다.

P1 LEVEL	01 QUICK START / MENU	01 COMMISSION / WIZ	01	OPERATION / LEVEL, SPACE, DIST, VOL, VFLOW		
2 SPACE	QUICK START / INLITE	01 (01/11/11/15)		MATERIAL TYPE / LIQUID, SOLID		
23 DISTANCE				LIQUID / STRGE, PRCSS, WTWLL, PLSTC, OPEN, DEMO		
P6 LOOP CURRENT (mA)				UNITS / mm, m, in, ft,		
P7 PERCENT (%)				LOWER CAL PT / 5.0m		
P8 SENSOR TEMP (°C)				UPPER CAL PT / 0.1m		
32//32/// (3)				CONFIRM / YES, NO		
				QUICK START / DONE		
		02 AFES / WIZ		AFES RANGE / 4.9m		
				CONFIRM / YES, NO		
	02 SETUP / MENU	01 SELECT OUT / MENU		SV SELECT / LEVEL, SPACE, DIST, CONF, STEMP,		
	Table 1 Marie			LINEARIZTYPE / LINR, CYLIN, VENTU, PALM, V-NOT, CONIC, FLAT		
		02 SENSOR / MENU		UNITS / mm, m, in, ft,		
		03 CALIBRATION / MENU		LOWER CAL PT / 5.0m		
		, , , , ,		UPPER CAL PT / 0.1m		
				SENSR OFFSET / 0.0m		
		04 CURRENT OUT / MENU		LOOP CUR MDE / ON, OFF		
		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		DAMPING / 0 (sec)		
				OUT CHARACT / 420, 204		
			04	SATURATE CUR / 3.820.5, 420		
				FAULT CUR / <=3.6mA, >=21mA, HOLD		
				FAILSAFE LOE / HOLD, FAULT		
			07	LOE TIMER / 15 (sec)		
		08 LOCL DISPLAY / MENU	01	START VIEW / LEVEL, SPACE, DIST, LOOPC, %, STEMP,		
	03 MAINT/DIAGS / MENU	01 SIGNAL / MENU		SIG QUALITY / MENU	01	CONFIDENCE / 30 dB
					02	ECHO SIG STR / 100
					03	NOISE AVG / 10 dB
			02	ECHO CONFIG / MENU	01	NEAR RANGE / ON, (
					02	NEAR RANGE / 0.0m
			03	TVT CONFIG / MENU	01	AFES / ON, OFF
		02 PEAK VALUES / MENU	01	MIN DISTANCE /	02	AFES RANGE / 0.0m
			02	MAX DISTANCE /		
			03	TR TEMP MIN /		
			04	TR TEMP MAX /		
		03 LOOP TEST / MENU	01	LOOP TEST mA		
		04 RESETS / MENU	01	DEVICE RSTRT / CANCL : No restart OK : Make restart		
			02	RESET / NO : No Reset FACT : Basic settings CUST : Factory settings		
			03	RESET PEAK / NO DIST STEMP		
		05 FREQUENCY / 2		2: South Korea		
	04 COMMUNICATE / MENU	01 POLLING ADDR / 0				
	05 SECURITY / MENU	01 USER PIN / ENABL	01	USER PIN / ACTIVT, CANCL,		USER PIN / 000000
		02 BLUTOOTH PIN / 00000)			